

住所 東京都台東区池之端 2-9-7
池之端日殖ビル
電話 03-5815-5515
Fax 03-5815-5524

www.mt.com

メトラー・トレド株式会社 技術サービス事業部

修理サポート終了製品のご案内_産業機器製品（2026年版）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
メトラー・トレドでは、販売を中止した製品につきましても、可能な限り修理サービスをご提供するように努力しておりますが、製造後10年以上（一部の機種は例外があります）が経過した機器につきましては、修理用部品の供給を終了しております。

これらの機器につきましては、故障箇所を修理しましても、別の箇所の部品の経年変化（劣化）により、再び動作不良等の不具合・故障が起こる可能性があります。安定した精度を維持した計量を行うためにも、下記の製品については早期のご更新を推奨いたします。

敬具

* 部品の交換を伴わない、お客様の設置場所での点検、校正は実施させていただきます。

サービスに関するお問合せは当サービスセンターまでご連絡ください。

* ロードセル計量モジュール(タンク、コンベア用途)に関しては別途お問い合わせください。

TEL： 03-5815-5515(技術的な質問は2-2へ)

ホームページ： www.mt.com/service

-- 機器詳細については次ページをご参照ください --

住所 東京都台東区池之端 2-9-7
池之端日殖ビル
電話 03-5815-5515
Fax 03-5815-5524

www.mt.com

記

1.修理不能機種（シリーズ別に定めるもの）

指示計： ID1, ID2(sx), ID3(s/sTx), ID5(sx), ID7(sx), ID20, IND4_5(x), IND4_9(x)

はかり： BFA221, BSA221/BSA226, BUA221/BUA226, BSA/BBA/BBK(SQC), KC120, KC240, KG, KN, DN, DND, DNE(S シリーズ含む), DNF, DUCS, DUE, DUF, FB, FC/C, FCS, FD/E, FDS, ND/NE, SPIDER, TE, Hawk, PTA(T が末尾にあるもの, PTA464, PTA469, PTA664, PTA669 を除く), PTHN/PTPN, VIPER(Ex), Wildcat, CB/CBU, PF, PK, PW, VLX, WM(WM3002X-WCL 除く), K マスコンパレータ, 2266, MCC, PS シリーズ, WMH シリーズ, [WMC シリーズ](#)
全 K シリーズ(KA, KB, KD, KE, KES, KC, KCS, KCC で始まる非防爆および防爆製品)

2.修理不能機種（型式別に定めるもの）

指示計： IND221/226, [IND226x](#), JAGUAR, JAGXTREAM, Kingbird, LYNX, ICS429^{*1}, ICS4x5^{*1}, ICS4x5k-___/f^{*1}, ICS429a/629a/639a/649a, 669a, ICS449a/469a/649a/669a-check, ICS4x5d-___/f, ICS4x5d-___/t, IND439/449(xx)check(+), IND560, IND320, [IND690](#), IND890(SQC)

はかり： KA15sx, KA32sx, KB60(s), KB60sx(.2), KB60x(.2), KC120(s), KC120x/sx, KC240(s), KC300x/sx, KC600x/sx, KCC150x/sx, KCS300x/sx, KCS600x/sx, KD600x, KD1500x, KE1500x(sxk), KE3000x(sxk), KES1500x, KES3000x(sxk), PS7, PS7001, WM3002X-WCL, WMS403(-L/-W), WKR(204C-S,603C-S), WKL1502-S, PB MPxx, TCII, SWB105, PBA210/218/220/428, [PFA574](#)

その他： GD13x, GD14, GD15x, GD16, GD46, GD17, GD31, GD130x, PSUx, 8808, 8857, PQ(16,50), APR(510, 710)

注記： [青色は新たに追加された機種となり 2026 年末まで](#)、それ以外はすでに修理不能機種

注記*1:シリアル番号先頭 2 桁が B5(2015 年)までの機種,B6(2016 年)以降は修理可能

以上