

住所	東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル
電話	03-5815-5515
Fax	03-5815-5524

[www.mt.com](http://www.mt.com)

メトラー・トレド株式会社 技術サービス事業部

### 修理サポート終了製品のご案内(2023年版)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

メトラー・トレドでは、販売を中止した製品につきましても、可能な限り修理サービスをご提供するよう努力しておりますが、製造後10年以上が経過した電子天びんにつきましては、修理用部品の供給を終了しております。(一部機種につきましては例外もございますのでご了承ください。)

これらの機器につきましては、故障箇所を修理しましても、別の箇所の部品の経年変化(劣化)により、再び動作不良等の不具合・故障が起こる可能性があります。安定した精度を維持した計量を行うためにも、下記の製品については早期のご更新を推奨いたします。

敬具

\* 部品の交換を伴わない、お客様の設置場所での点検、校正は実施させていただきます。

サービスに関するお問合せは当サービスセンターまでご連絡ください。

TEL: 03-5815-5515 (技術的な質問は2-2へ) FAX: 03-5815-5524

ホームページ: [www.mt.com/service](http://www.mt.com/service)

-- 機器詳細は次ページ参照 --

住所 東京都台東区池之端 2-9-7  
池之端日殖ビル  
電話 03-5815-5515  
Fax 03-5815-5524

[www.mt.com](http://www.mt.com)

記

1.修理不能機種(シリーズ別に定めるもの)

AB, AE, AG, AJ, AL, AM, AT, AX(MCシリーズは 2.修理不能機種(型式別に定めるもの)参照),  
B, BB, BD, DRAGON, E/EL, H, HB43, HK, HL, HG, HR, LJ, LP, M, (I)ME, ML(ML-T除く), MS-S(MS  
セミクロ, MS-L除く), MT/UMT, P, PB, PC, PE, PG, PH, PJ, PK, (I)PL, PL-S, PL-L, PM, PN, PR, PS,  
PT, SAG, SAUTER, SB, SG, SR, UM, UMX, X<sup>\*1</sup>, XA, JP/JS, XP<sup>\*2</sup>, XPE(XPE504(DR), XPE505C,  
XPE205CDR, XPE1002KMC, XPE1003KMC, XPE155KS, XPE2003KLC, XPE26(DR,C/PC),  
XPE56(C/DR), XPE6002KLC, XPE604KMC, XPE105(DR), XPE204, XPE205(DR), XPE206DR,  
XPE304 を除く)

XS (XS64003LX, XS104, XS105(DU), XS204(DR/SX), XS205(DU), XS225(DU), XS304, XS64を除  
く)<sup>\*3</sup>

2.修理不能機種(型式別に定めるもの)

AX26MC, MJ33, MX5, MX5Automated-S, QB5 Dosing System, QD204, QD56, QD205DR,  
QD206DR, Quantos HPD, a100(XL), a1000,a5(XL)

3.修理不能機種(周辺機器)

LV2, LV3, LV10, LV11, BT-P42, LC-P43, LC-P45, RS-P42, Quantos HPD, Quantos Server, Quantos  
WorkflowBox, SQC14, RS-P25, MCP

注記: 青色は新たに追加された機種となり2023年末まで、それ以外はすでに修理不能機種

注記\*1: X1203S, X32001L, X5003SDR, X6001S, X6002S, X603S, X64001L, X10002S,X404Sは2023年末まで  
可能

注記\*2: XP2U, XP2U-S Automated, XP6, XP6U-S Automatedは2023年末まで可能

注記\*3: XS6001M, XS6001MDR, XS6001MX, XS6002MXDR, XS1003(S/SX), XS10000M, XS10001M,  
XS12001MDR, XS1200MX, XS16000M, XS16001M, XS203S, XS204DR/MPH, XS4002SDR,  
XS4002SDR/MPH, XS4002SX, XS403S, XS32000LX, XS603SDR, XS603SDR/MPH, XS64000LX,  
XS8001L, XS802S はすでに修理不能機種

以上