PinMount/MultiMount称重模块

产品选用指南

1模块容量选择

| 被称量物净重 | N |
|------------|-------------------------------|
| 设备等皮重 | G |
| 毛重 | (N+G) |
| 安全系数 | (1.5~2)* |
| 设计重量 | (1.5~2) x (N+G) |
| 支腿数量 | n |
| 单只模块承受重量 | $(1.5~2) \times (N+G) \div n$ |
| 欲选择的模块容量应≥ | $(1.5~2) \times (N+G) \div n$ |
| | |

^{*}偏载或冲击较大的情况下选2

2过渡板选配


为了安装与维护的方便, PinMount/MultiMount称重模块 要求选配模块顶板过渡板和 模块底板过渡板,请按照样 本选择相应模块的过渡板。



3水平拉杆选配


带硬管连接的料罐

此种情况,即便是料罐不带任何搅拌装置,也需装配水平拉杆。因为秤台的浮动会使料罐的硬连接管道发生疲劳破坏。




搅拌装置的料罐

电机在搅拌过程中会产生振颤,如果 在获取称量信息的同时,搅拌装置仍 然保持运作,则需要选配水平拉杆稳 定秤台。




卧式配料料罐

电机带动螺杆在搅拌过程中会产生振颤,如果在获取称量信息的同时,搅拌装置仍然保持运作,则需要选配水平拉杆稳定秤台。



传送带

在传送过程中秤台产生浮动,被称量物体通过秤台时间小于2秒,为保证仪表能有效采集数据,需选配水平拉杆稳定秤台。



平台式称重

称量物通过秤台时,使秤台产生浮动,同时被称量物通过秤台时间小于 2秒,为保证仪表能有效采集数据, 需选配水平拉杆稳定秤台。





注:选用水平拉杆时,模块布置方式必须参考样本或模块包装箱内安装指南。





4防尘圈选配

现场有较多灰尘或细小颗粒物。为保护模块内部清洁和避免杂物对 称量精度造成影响时,可选用防尘圈套件。

注:该防尘圈仅在PinMount称重模块上使用。



5模块替代工具1选配

- 模块替代工具1是一只与标准模块高度相同。安装尺寸相同的焊接 结构件。当希望成本能够低干标准模块,且对称量精度要求不高 时,可选择部分支腿用标准模块,而其余支腿用模块替代工具1。
- 在工作中, 若整个料罐重心会在水平方向发生变化(例如: 被称 量物为粉末),则该料罐不宜采用模块替代工具1。
- 模块替代工具1仅用于料罐支撑数量为三或四时, 且在这些应用 中均可选择两只模块替代工具1。
- 当料罐支撑数为四,且四点呈矩形布置时,两只替代工具1应布 置在同一侧。



6模块替代工具2选配

- 模块替代工具2是一只与标准模块结构件相同,但传感器被替换 为弹性体的组合套件。
- 当希望成本能够低于标准模块,且对称量精度要求不高时,但将 来有可能会将替代工具替换成标准模块而重新获得高精度时,可 选择部分支腿用标准模块,而其余支腿用模块替代工具2。
- 在工作中, 若整个料罐重心会在水平方向发生变化(例如: 被称 量物为粉末),则该料罐不宜采用模块替代工具2。
- 模块替代工具2仅用干料罐支撑数量为三或四时。且在这些应用 中均可选择两只模块替代工具2。
- 当料罐支撑数为四、且四点呈矩形布置时、两只替代工具2应布 置在同一侧。
- 注. 1. 同等条件下选用模块替代工具2的精度要优于选用模块替代工具1的精度。 2. 模块替代工具2仅在PinMount称重模块上使用。









地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号 邮编: 213125

梅特勒-托利多

工业/商业衡器及系统


电话: 0519-86642040 传真: 0519-86641991 F-mail: ad@mt com

实验室/过程检测/产品检测设备

地址:上海市桂平路589号 邮编: 200233 电话: 021-64850435 传真: 021-64853351

访问网站,获得更多信息





F-mail: ad@mt.com

Printed in P. R. Ching 2013/08

cn.mt.com