

Warning! – Achtung! – Attention !

Handle with care

The cables are made of optical fibres and are fragile. Minimum bending radius 100 mm. Do not tread on the cables.

Tighten connector nuts only by hand. Use no tools. When not inserted, protect all connectors with plastic caps.

Vorsichtig behandeln

Die Kabel bestehen aus Glasfasern und sind zerbrechlich. Mindestkrümmungsradius 100 mm. Nicht auf die Kabel treten.

Überwurfmuttern der Stecker nur von Hand anziehen. Wenn die Stecker nicht eingesteckt sind, müssen sie mit Kunststoffkappen geschützt werden.

Manipuler avec précaution

Les câbles sont confectionnés avec des fibres optiques et sont fragiles. Rayon de courbure minimum 100 mm. Ne jamais marcher sur les câbles.

Visser les connecteurs manuellement (sans outil). Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, protéger les connecteurs avec leur capuchon.